

本体ソフトウェアバージョンアップの知らせ

2017年2月以前に本製品をご購入いただいたお客様で、Windows10、または、Windows8.1のパソコンを使用した場合、録画を行うことができません。
ご使用いただく際には本体ソフトウェアのバージョンアップを行ってください。

【バージョンアップ対象】

- ・製造番号:00004442 以前
- ・本体ソフトバージョン:03.01.00.12 以前
(本体ソフトバージョンはSDカードに保存されているDrAppVer.iniファイルを開いてご確認ください)

【バージョンアップ内容】

- ・Windows10、Windows8.1への対応

【バージョンアップ方法】

下記のアドレスから本体ソフトバージョンアップ方法の説明書をダウンロードしてご確認ください。

ドライブレコーダーバージョンアップ情報

<http://www.tomcom-top.jp/product/product09/>

本体ソフトバージョンアップに関するお問合せ
カスタマーサポート部 TEL:0120-600-844